

**Protokoll: ESEM, Vägsamfälligheten**

**Projekt: Grundby Kullersta**

Datum 2023-03-24

<u>Närvarande</u>	<u>Signatur</u>	<u>Företag/Organisation</u>	<u>Funktion</u>
Linda Wastelius	LW	ESEM	Projektledare
Peter Eriksson	PE	Projcon AB	Byggledare
Björn Olbrich	BO	Samfälligheten	
Thomas Hylvander	TH	Samfälligheten	
<u>Ej närvarande</u>	<u>Signatur</u>	<u>Företag/Organisation</u>	<u>Funktion</u>
Johan Iwerbo	JI	Södermännen AB	Platschef

**Omfattning:**

**Syner omfattar:**

Vägars helhet enligt protokoll

**Punkter från syn**

**Generella punkter**

- 1.1.1 Stora dumpern accepteras inte pga dess storlek och vikt. För att få köra den i området krävs ett skriftligt tillstånd från väghållaren.

**Vretbovägen**

- 1.2.1 Alla vägsträckor är hårt åtgångna i ytterkanter
- 1.2.2 Se över alla vägkorsningar, ev förlänga trummor. Kritiska vägkorsningar behöver ses över och grusas i kanterna så att det inte förstörs ytterligare.

### Grundbystrandsvägen

- 1.3.1 Infarten är sönderkörd, asfalten sprucken. Kanterna behöver grusas upp kanterna.
- 1.3.2 Vägkanter är sönderkörda.
- 1.3.3 Bef brunnar i gatan har satt sig, ligger på EEM.
- 1.3.4 Hela vägen har satt sig
- 1.3.5 Infarten från Hundalavägen har satt sig
- 1.3.6 Dagvattenbrunn helt igentäppt
- 1.3.7 Trumma under vägen igentäppt, måste bytas och ledas till öppet utlopp. Samfälligheten kontaktar fastighetsägaren.











### **Slätviksvägen**

- 1.4.1 Väggkanten har kraftig sättning innan och efter busshållplatsen
- 1.4.2 Bef brunnar har satt sig, EEMs.



### Kullerstasandsvägen

- 1.5.1 Infarten är sönderkörd, asfalt sprucken
- 1.5.2 Bef brunnar har satt sig

### Vägar utanför vägsamfällighetens område:

#### Kullerstavägen

- 1.6.1 Totalt sönderkörd, vägkanter likaså.

Vid protokollet *Peter Eriksson*